



## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»

ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005

Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2

Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4

Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: [sert@lcmg.ru](mailto:sert@lcmg.ru), [www.lcm-rus.ru](http://www.lcm-rus.ru)

Исх. № 063-04/17 от «05» апреля 2017 г.

Директору  
ООО «Сильная Система»  
Б.В. Прохницкому  
ОГРН 1141650008444  
423800, Республика Татарстан, г. Набережные  
Челны, ул. Дорожная, д.39, к.306

В ответ на Ваш запрос, входящий № 1375 от 05.04.2017 г. на проведение работ по подтверждению соответствия продукции – запасных частей для грузовых автомобилей:

- 1 Фланец буфера буксирного прибора передний 5320-2707228
- 2 Фланец буфера буксирного прибора задний 5320-2707229
- 3 Кронштейн глушителя 5320-1203041
- 4 Металлорукав 4308-1203012
- 5 Металлорукав 54115-1203012-70
- 6 Металлорукав 54115-1203012
- 7 Металлорукав 65115-1203012-10
- 8 Металлорукав 65115-1203012
- 9 Металлорукав в сборе с тройником 5320-1203012-70
- 10 Металлорукав в сборе с тройником 5320-1203012
- 11 Стремянка задней рессоры 4310-2912408
- 12 Стремянка задней рессоры 5511-2912408-10
- 13 Стремянка передней рессоры 5320-2902408
- 14 Стремянка передней рессоры 65115-2902408-10
- 15 Стремянка рессоры 180.37054 (BPW 03.138.37.05.4)
- 16 Стремянки рессоры 180.10525 (Mercedes94.93310525)
- 17 Стремянки рессоры 180.31198 (Scania1331198)
- 18 Стремянки рессоры 180.77799 (Scania1377799)
- 19 Стремянка рессоры 180.41144 (BPW 03.138.41.14.4)
- 20 Стремянка рессоры 180.41164 (BPW 03.138.41.16.4)
- 21 Стремянка рессоры 180.41194 (BPW 03.138.41.19.4)
- 22 Стремянка рессоры 180.44024 (BPW 03.138.44.02.4)
- 23 Стремянка рессоры 180.41064 (BPW 03.138.41.06.4)
- 24 Стремянка рессоры 180.41084 (BPW 03.138.41.08.4)
- 25 Стремянка рессоры 180.41174 (BPW 03.138.41.17.4)
- 26 Стремянка рессоры 180.44084 (BPW 03.138.44.08.4)
- 27 Стремянка рессоры 180.44094 (BPW 03.138.44.09.4)
- 28 Стремянка рессоры 180.44154 (BPW 03.18.44.15.4)
- 29 Стремянка рессоры 180.44044 (BPW 03.138.44.04.4)
- 30 Стремянка рессоры 180.44014 (BPW 03.138.44.01.4)
- 31 Стремянка рессоры 180.44164 (BPW 03.138.44.16.4)
- 32 Стремянка рессоры 180.44184 (BPW 03.138.44.18.4)
- 33 Стремянка рессоры 180.41124 (BPW 03.138.41.12.4)



- 34 Стремянка рессоры 180.41054 (BPW 03.138.41.05.4)
- 35 Стремянка рессоры 180.41094 (BPW 03.138.41.09.4)
- 36 Стремянка рессоры 180.30074 (BPW 03.138.30.07.4)
- 37 Стремянка рессоры 180.37024 (BPW 03.138.37.02.4)
- 38 Стремянка рессоры 180.37094 (BPW 03.138.37.09.4)
- 39 Стремянка рессоры 180.37034 (BPW 03.138.37.03.4)
- 40 Стремянка рессоры 180.37174 (BPW 03.138.37.17.4)
- 41 Стремянка рессоры 180.37104 (BPW 03.138.37.10.4)
- 42 Стремянка рессоры 180.41334 (BPW 03.138.41.33.4)
- 43 Стремянка рессоры с гайками 180.09007 (FRUEHAUF M009007)
- 44 Стремянка рессоры с гайками 180.23928 (ROR 21223928)
- 45 Стремянка рессоры с гайками 180.22326 (ROR 21222326)
- 46 Стремянка рессоры с гайками 180.06500 (SAF 3.401.0065.00)
- 47 Стремянка рессоры с гайками 180.06400 (SAF 3.401.0064.00)
- 48 Стремянка рессоры с гайками 180.39282 (SCANIA 1739282)
- 49 Стремянка рессоры с гайками 180.16888 (SCHMITZ 016888)
- 50 Стремянки рессоры 180.41114 (BPW 03.138.41.11.4)
- 51 Стремянки рессоры задней 180.50325 (MB 681 325 03 25)
- 52 Стремянки рессоры задней 180.09327 (Volvo 20709327)
- 53 Стремянки рессоры задней 180.86731 (Volvo 3186731)
- 54 Стремянка рессоры с гайками E-UB 180.16113 (MERITOR 5161-13)
- 55 Стремянка рессоры с гайками 180.81551 (VOLVO VN 8081551)
- 56 Пластина крепления полурессоры М 30.2 BPW 0316435010
- 57 Шайба опорная подшипника 32310/ ECO (6.5-9T) BPW 0337025160
- 58 Опорная пластина 180.35020 (BPW03.164.35.02.0)
- 59 Опорная пластина 180.35030 (BPW 03.164.35.03.0)
- 60 Пластина регулировочная 180.54140 (BPW 03.281.54.14.0)
- 61 Пластина регулировочная 180.54180 (BPW 03.281.54.18.0)
- 62 Шайба рессорного пальца 180.32380 (BPW 03.320.32.38.0)
- 63 Стремянка задней рессоры 55111-2912408-20
- 64 Стремянка задней рессоры 5322-2912408-20
- 65 Стремянка задней рессоры 4310-2912408-20
- 66 Стремянка задней рессоры 5320-2912408
- 67 Стремянка передней рессоры 6540-2902409
- 68 Стремянка задней рессоры 5322-2912408
- 69 Стремянка рессоры 8332-2912409
- 70 Стремянка 96741-2912408
- 71 Стремянка рессоры 8560-06-2912428
- 72 Стремянка рессоры 96742-2912408-01
- 73 Стремянка рессоры 8560-04-2912408
- 74 Стремянка 9693-2912428-01
- 75 Стремянка 96742-2912408

на соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», (утв. Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011г. № 877),

информируем Вас о том, что соответствие вышеуказанной продукции не может быть подтверждено ни в форме принятия декларации о соответствии, ни в форме сертификации, т. к. данная продукция не попадает под действие вышеуказанного технического регламента Таможенного союза.

Генеральный директор  
ООО «Трансконсалтинг»



М.В. Громов