



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AД50.B.00043/18

Серия RU № 0763565

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ». Место нахождения: 117437, Российская Федерация, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10AД50. Дата регистрации аттестата аккредитации 03.03.2017 года. Телефон: +74954813360. Адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Топливные системы».

Основной государственный регистрационный номер: 1037843042060.

Место нахождения: 192102, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Самойловой, дом 5, литер Я

Телефон: 88123255752, адрес электронной почты: info@topsys.spb.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Топливные системы».

Место нахождения: 192102, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Самойловой, дом 5, литер Я

**ПРОДУКЦИЯ** Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств, торговой марки PEKAR: согласно приложению - бланки №№ 0588811-0588813.

Продукция изготовлена в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ТС** согласно приложению - бланки №№ 0588811-0588813


**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 2133АТС-2018, 2134АТС-2018, 2135АТС-2018 от 19.12.2018 года, выданных испытательной лабораторией «АвтоТракторные средства» Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации № RA.RU.21НА71.

Схема сертификации: 11с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств": ГОСТ 10579-88 «Форсунки дизелей. Общие технические условия»; ГОСТ Р 52230-2004 «Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 24.12.2018 **ПО** 23.12.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.  Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

  
(подпись)

Игорь Олегович Ежов

(инициалы, фамилия)

Антон Васильевич Бремченко

(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.АД50.В.00043/18

Серия RU № **0588811**

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
	Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств, торговой марки PEKAR:	
8409 91 000 8	<p>Форсунки электромагнитные, артикулы: M662, FJ660, 35310-37150, 06A906031BQ, 9260930004, 0280156173, M871, FJ493, 35310-23600, M837, FJ659, 35310-22600, 8200128959, M240, FJ236, 17103677, M194, FJ100, 17113197, T121, T114, 17111986, IWP115, 501.020.02, IWP127, 501.033.02, FJ105, 17111799, FJ95, 17112979, M243, T122, T113, T138, T142, M129, FJ53, FJ26, 53003956, M123, 0280150556, 0280150710, 12571863, FJ720, 96386780, IWP001, 501.011.02, 71.719.037, IWP003, 501.004.02, IWP006, IWP024, 501.007.02, 026.998.031.2, IWP041, 501.009.02, 036.998.031.1, IWP042, 8200028797, IWP046, 501.039.02, IWP052, 501.042.02, IWP058, 501.022.02, IWP064, IWP066, 501.020.02, IWP067, 501.014.02, IWP071, 501.020.02, IWP099, 501.020.02, 8200025248, IWP101, 501.023.02, IWP114, 501.019.02, 041.906.031, IWP119, 501.032.02, IWP157, 501.027.02, IWP168, 501.031.02, IWP170, 501.028.02, IWP176, IWP206, 501.034.02, 030.906.031.AF, IWP179, 8200207049, 06A906031AD, 0280155997, 0280150981, 021906031C, 0280150979, FJ650, 06A906031, 0280150464, 06A906031F, 0280150467, 0539060312, 0280150936, FJ212, 4669011, 0280150965, FJ551, 0280150951, 034906031B, 0280150988, 0280150972, 0280150769, 0280150414, 0280150415, 0280150778, 0280150715, 0280150427, 0280150551, 07813355AE, 25319300, 0280155835, 409060315, 93325238, 0280156152, 0309060311, 0280155812, FJ889, 06A906031BA, 0280156061, XS5U9F593HA, 0280155888, YS6U9F593HA, 0280155925, 0280156020, 7082242, 0280156153, 12567905, 0280156081, 0280156082, 0280156090, 93325237, 0280156150, 030906031T, 0280156144, 032906031F, 0280156252, 0309060317, 0280155979, 030906031J, 0280155919, 032906031D, 0280156096, 032906031E, 0280156225, FJ216, 53030343, FJ214, 53007809, FJ682, 53030778, FJ210, 4612402, 078133551N, 078133551AD, FJ575, 078133551L, 078133551BA, 037906031AA, 037906031AC, 06A906031E, 17124782, 25165453, ICD00110, 0280155782, 04669772, INP060-BDH182, INP064-MDH240, INP061-BDH210, INP008-B390L, INP068-MDH145, INP009-B450L, INP059-N240H, INP771-CDH210, 06A906031BQ, 0280155753, A0000788723, 0280156214, 93309822, 93354366, 0280156298, 93325235, 0280156151, 06A906031L, 0280155872, 93275197, 0280155929, H8200687289, 0280156326, 0280155821, 0280156086, 93392558, 93298396, 93345864, 0280156085, 0280150553, 0280150554, FJ876, 0280155766, 9454557, 032906031H, 0280156274, 0280155786, 98BFGA, 0280155911, X12FB5A, 0280150941, F0SEB5A, 01F002A, 0280156272, 0280156269, 0280156403, 032906031R, 0280156034, FJ367, 17121646, 17123919, 171089276, 0280150983, 35310-3C000, FJ683, 0280150998, 53031151, IWP164, 71737174, 032906031K, 0280156391, 032906031S, 0280157111, 06A906031CQ, 0280156415, 0280157105, 0280155930, 93275196, 0280156439, 55240393, 0280156436, 55233620, 0280156295, 0280157104, 030906031AJ, 0280157109, 0280155789, 04861047AB, 0280157104, 0280155968, IWM500.01, 50100202, IWM523.00, 50100302, 25342385, 25345146, 0280155828, INP-722, 7720533, 0280156156, 307575001355925, 3M4G9F593BA, FJ988, 0280158051, 12576341, 0280155870, 0280156324, IPM002, 0280150962, S11-1121010, IPM018, 1873774, D2159MA, 0280150558, XL3V9F593A5A, IWP069, 214310006900, 0280150661, 15710-60B50, 0280150714, 13641706, 1761364, 1726983, 12641726988, 0280150989, 0280150698, 70774839946343, 0280155842, FJ573, IWP022, 021906031B, IWP023, 195500-3170, MD332733, IWP043, 214310004310, IWP043T, 23250-22040, 23209-22040, 23250-QD040, FBJC100, 0280156070, 0280156146, IWP092, 0280157257, 036906031G, IWP095, 46791211, 0280156237, 0280156318, 0280156280, 866313, IWP115T, 037906031AL, 06A906031AS, 35310-23630, 9260930025, 25360875, IWP 162, IWP174, 7700857056, 7700867867, 53007232, ICD00107, 35310-2B000, 0280150698, 37077483, 17125097, 0280155794, 0280155809, 0280155819, 0280156254, 0280156399, 0280156410, IWP131, 501.029.02, 25334150, FJ460, FBJC101, 9052856, 2325016160, FJ388, FJ365, F2G813250, INP-081, FJ724, 16600-5L300, FJ360, 35310-23010, 35310-02500, 96518620, 93227669, ICD00106, 16600-ED000, FJ343, 23250-21020, 23209-21020, 23250-21020, 23209-21020, 25332290, 96334808, 0280157108, FJ344, INP771, 15710-65D00, 0280158034, 35310-02900, 9260930017, 9023785, IWP158, JS50-15907, 25319301, ICD00112, FJ573, IWP076, 81190, 805000348303, 021906031B,</p>	ТУ 28.11.41-115-49997648-2018



**Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации**  
**Эксперт-аудитор (эксперт)**

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

**Игорь Олегович Ежов**  
инициалы, фамилия

**Антон Васильевич Еремченко**  
инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.AД50.B.00043/18

Серия RU № 0588812

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
	Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств, торговой марки РЕКАР:	
8409 91 000 8	<p>FJ100, 62253-17628, 17113553, 17113698, 17111821, TJ13, 35310-25100, FJ1068, M1382, 23209-09140, FJ758, M992, 23209-0H030, 23209-0H060, 23209-28080, 0280155964, M1057, FJ1023, 96487553, 25345994, ZJ140520, 0280155887, FJ661, 35310-38010, 9260930003, FJ393, 35310-22040, 9250930012, FJ509, 35310-22010, 9250930006, FJ100, 42-11B1, 17112022, 817415, FJ653, 16600-5L700, FJ454, 485418112-12128, 0280155972, 53031099, 12-12137, FJ53, 5277895, 4418258, 4418213, 4504322, 0280150813, FJ437, 0280155934, 53031740AA, 0280150955, 0280155917, 5C3Z-9F593AA, 0280155787, 1066112, 988F-9F593FA, 0280155963, 0280156154, 0280156164, XL3V9F593A5A, XL3Z9F593-AA, 62693, 0280156369, 0280150725, 17109450, 25182404, 35310-37160, 0280155937, 16600-5L300, FBJB100, 0280155937, 16600-5L300, FBJB100, M195, FJ224, FBVCS50, FJ545, FJ475, 23250-97401, 23209-97401, 0280155816, 71716957, IWP160, 77363790, 7778976, IWP098, 8200058379, 7700875368, 71719101, 028015869, TJ21, 17111933, 17111952, 17111981, MD156661, 96487557, 8200227124, FS01-13-250, 15710-64G00, 15710-64600, 15710-54600, 96332261, OK30E-13-250, Z599-13-250, FP33-13-250, 0280158103, 297500-0460, IWP182, 23250-75100, 23209-79155, FJ783, 8200132254, 0280158097, FJ10732, FJ10739, 94705391, FJ10733, 4216-1132010, 28316657, VAZ20735, VAZ20734, VAZ6238, VAZ6393, ZMZ6354, 0280158502, 0280158110, 21120-1132010-82, 0280158022, 21124-1132010-82, 0280158017, 21110-1132010-82, 21114-1132010-82, 0280158107, TJ33, 01F005A, ICD00104, ICD00105, 53032145AA, 53032704AA, 53032704AB, 53032701AA, 4591986AA, 12608632, FJ980, 19244623, 166009398R, 23209-04030, 280155803, 280156065, 96620255, 96351840, 96518620, 01F004A, 348006, 01F005A, 01F005A, 348006, 0280156329, 93397803, IWP026, IWP049, 35310-2G100, 35310-2E000, 35310-2C200, 35310-3C400, 198400, 0280156328, 60665644, 0280156038, 1984G0, 99760513200, 0280158123, 036906031A, 0280158229, 55205494, 0280158827, 7R3V9F593A5B, 0280158117, 06A906031BC, 1984F7, 19840000, 037906031C, 079133551B, 13641730060, 1120780049, 24420543, 1071994, 0003099V004, 195361103000, 166009F600, 1984C4, 04891192AA, 30551847, 0280150789, 0280155724, 0280155795, 0280155820, 0280156139, 0280157130, 0280158170, 0280158207, 0280158238, 0280158254, 0280158284, 8200128961, INP784, 23250-75040, 17101649, 17120683, G609-13-250, FJ213, FJ477, FJ695, 0280156094, 0280155166, FJ397, FJ415, FBJCB00, FJ887, 8171053880, 17105388, L3K9-13-250A, 20735, 20734, 6238, 6393, 6354, 28346052, 406-1132010, 21127-1132010-00, 21127-1132010-82, 0280158237, 40904-1132010, 166004279R</p>	ТУ 28.11.41-115-49997648-2018
9026 80 800 0, 9025 90 000 8, 9026 80 800 0, 8536 41 900 0, 8536 20 100 8, 9031 80 380 0, 9029 90 000 9, 9025 90 000 8, 9026 10 890 0, 9031 80 910 0, 9027 10 100 0	<p>Указатели и датчики аварийных состояний, артикулы MM358-3829010, MM358-3829010-01, MM358-3829010-02, MM355-3829010, MM355-3829010-01, MM355-3829010-02, 18-3829010, 18-3829010-01, 18-3829010-02, 23-3829010, 23-3829010-01, 23-3829010-02, 2312-3829010, 2312-3829010-01, 2312-3829010-02, MM393A-3829010, MM393A-3829010-01, MM393A-3829010-02, MM359-3829010, MM359-3829010-01, MM359-3829010-02, 3902-3829010, 3902-3829010-01, 3902-3829010-02, MM370-3829010, MM370-3829010-01, MM370-3829010-02, 4076930, 1118-3829010, 1118-3829010-01, 1118-3829010-02, MM120Д, MM120Д-01, MM120Д-02, MM111Д, MM111Д-01, MM111Д-02, MM111В, MM111В-01, 6012.3829-01, 6002.3829, 6012.3829, 6012.3829-03, ДАДМ-03, 6012.3829-04, 3702.3829, MM106, 6012.3829-05, 3602.3829, MM126, 6022.3829-03, 6072.3829-06, 3408607, 6072.3829-05, 3408606, 2897690, 3054615, 650-1130552, 650.1130552, 5010437049, 3974092, 2831362, 5297641, 5260246, 1118-3828110, 1118-3828110-01, 1118-3828110-02, TM106-3808000, TM106-3808000-01, TM106-3808000-02, TM106-3808000-10, TM106-3808000-11, TM106-3808000-12, TM100-3808000, TM100-3808000-01, TM100-3808000-02, TM100A-3808000, TM100A-3808000-01, TM100A-3808000-02, 2112-3851010, 2112-3851010-01, 2112-3851010-02, 19-3828000, 19-3828000-01, 19-3828000-02, 234-3828000, 234-3828000-01, 234-3828000-02, 233-3828000, 233-3828000-01, 233-3828000-02, TM111-3808000, TM111-3808000-01, TM111-3808000-02, TM111-01-3808000, TM111-01-3808000-01, TM111-01-3808000-02, TM111-02-3808000, TM111-02-3808000-01, TM111-02-3808000-02, 40904-3828000, 40904-3828000-01, 40904-3828000-02, 8200561449, 8200561449-01, 8200561449-02, TM100B-3808000, TM106-3808000-11, 4954905, 40.3828, 38.3828, 424.3828, 192.3828, 424.3828-10, 5340.1117300, 5340-1117300, 650.1130556, TM108-3808000, TM108-3808000-01, TM108-3808000-04, TM108-3808000-02, TM108-3808000-03, TM108-</p>	ТУ 4573-091-49997648-2014



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт-аудитор (эксперт)

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

Игорь Олегович Ежов  
инициалы, фамилия

Антон Васильевич Еремченко  
инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АД50.В.00043/18

Серия RU № **0588813**

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
	Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств, торговой марки PEKAR.	
9026 80 800 0, 9025 90 000 8, 9026 80 800 0, 8536 41 900 0, 8536 20 100 8, 9031 80 380 0, 9029 90 000 9, 9025 90 000 8, 9026 10 890 0, 9031 80 910 0, 9027 10 100 0	3808000-05, TM108-3808000-10, TM108-3808000-11, TM108-3808000-12, 66.3710, 661.3710, MM124Д-3810600, MM124Д-3810600-01, MM124Д-3810600-02, 53404.1130590, 53404-1130590, 232-3747010, 232-3747010-01, 232-3747010-02, 235-3747010, 235-3747010-01, 235-3747010-02, PC401Б-3726010, PC401Б-3726010-01, PC401Б-3726010-02, PC57-3726010, PC57-3726010-01, PC57-3726010-02, 2103-3716630, 2103-3716630-01, 2103-3716630-02, 2108-3710410, 2108-3710410-01, 2108-3710410-02, BK418-3716000, BK418-3716000-01, BK418-3716000-02, BK403Б-3716000, BK403Б-3716000-01, BK403Б-3716000-02, 18-3855000, 18-3855000-01, 18-3855000-02, 18.3855, 18.3855-01, 18.3855-02, 53404.1130580, 53404-1130580, 40904-3855000, 2112-3847010, 2112-3847010-01, 2112-3847010-02, 406-3847060-01, 406-3847060-02, 406-3847060-03, 40904-3847010, 40904-3847010-01, 40904-3847010-02, 2872277, 8200436025, 8200746497, 39.3843, 45104-1111010-90, 45104-1111010, 5344.1130544, 5344.1130544-10, 650.1130544, 8200772182, 1118-3843010, 1118-3843010-01, 1118-3843010-02, 2170-3843010, 2170-3843010-01, 2170-3843010-02, 2111-3843010, 2111-3843010-01, 2111-3843010-02, 2110-3843010-10, 2110-3843010-11, 2110-3843010-12, 2112-3843010, 2112-3843010-01, 2112-3843010-02, 342.3843, 342.3843-01, 342.3843-02, 342.3843, 342.3843-01, 342.3843-02, 342-3843010, 342-3843010-01, 342-3843010-02, 2112-3843010-30, 2112-3843010-31, 2112-3843010-32, 8200547283, 46.3843-01, 601986892R, A63R42.3843010, ДСА 001 402.139.001, 34.3843, ДСА 001-01 402.139.001-01, 341.3843, ДСА 001-04 402.139.001-04, 344.3843, ДСА 001-05 402.139.001-05, 345.3843, ДСА 505-02, 402.139.505-02, 28.3843, 21093-3843010, 2111-3706040, 2111-3706040-01, 2111-3706040-02, 2112-3706040, 2112-3706040-01, 2112-3706040-02, 406-3847050, 406-3847050-01, 406-3847050-02, 40904-3847000, 40904-3847000-01, 40904-3847000-02, MM100-3810500, MM100-3810500-01, MM100-3810500-02, 6032.3829-0, MM 124 Д. ВП124, 6072.3829, 6072.3829-03, 6072.3829-04, 1118-8128050-01, 1118-8128050, 2603.3855, 2103.3828, 235.3828, 235-3828, 235-3828000, 4088832, 4076841, 651.1130564, 651-1130564, TM 106, 3602.3828, 53404.1130564, 53404-1130564, 11186-8128050, 2110-8128050, 11186-8121030-01, 11186-8121030, 422.3828-01, 422.3828-02, 2115-3828210, 110308-0239010, 4921322, 2180-1413010, 40905-3829010, 23.3855, 45.3829, 47.3829, 56041018AD, 59.3829, 8200105165, 7700101762, 8200719629, 93198487, 25085-00Q0B, 5340.1130548, 650.1130548, 650-1130548, 45104-1111012-90, 5340-1130548, 5340.1130552, 53404.1130570, 2894872, 4928594, 4921746, 4903479, 8200121800, MM125Д-3810600, MM125Д-3810600M, MM125Д-3810600H, MM125Д-3810600-01, MM125Д-3810600-01M, MM125Д-3810600-01H, 1312.3768-01, 1322.3768-01, 1332.3768, 1362.3768, 1352.3768, 3302-3716010, 1302.3768-01, 1352.3768-03, 1332.3768-01, 2190-3710410, 21900-3710410, 2170-3710410, 21700-3710410, 8200209496, 255-1702050, 1342.3768, 3163-3710070, 3741-3710500, 2121-3710180, 21213-3710180, 21213-3710180-01, 1118-3720015, 25.3720-02, 21.3720-01, C41R11.3820020, C41R11.3820020, 1352.3768-04, BK24-04, 42531807, 81.25525-0032, 0055454514, 1352.3768-01, BK24-1, 1352.3768-02, BK 403, B3X-2, BK418Д, B14.3710, BK418, 1342.3768-01, BK 12-21, 20.3720, 15.3720, 25.3720, 211.3720, 25.3720-01, 21.3720, 6052.3829, MM 125 Д, 6052.3829-01, ВП125, 6052.3829-03, BK 412, 19.3720, 2101-3720000, 469-3720010, 2108-3720010, 0265008029, 0265008030, 0265008031, 0265008032, 0265008033, 0265008034, 0486000128, 04860001066, 4410329000, 8450006892, 8450006893, 8450006894, 1118-3538350, 1118-3538370, 21214-3538350, 21214-3538370, 21214-3538371, 21230-3538350-10, 21230-3538370-10, 21230-3538371-10, 3163-3843110, 3163-3843112, 3962-3843110, 3962-3843112, 479000527R, 479007380R, 479101292R, A21R23.3862110, 7701044743, 36.3855-20, 21083-3839210, 21083-3839410, 21083-3839310, 21100-3839310, КТ104874, КТ104875, КДБА 406211.001, КДБА.406211.001, КДБА 407721.001, КДБА.407721.001, КДБА 406211.002, 1118-3505110-02, 1118-3505110, 11180-3505110, КДБА.406211.002, КДБА.406211.003, 2103-3505110, 2103-3505110-02, КДБА 406211.003, 2108-3505110, 2110-3505110-02, 2110-3505110, 3151-3839030, 25.3855, 4102.3847-05, 3039524, TM 111,111-3808800, TM 111,111-3808800-01, 8.9548, 2172-3826062, 21720-3826020, 21700-3825015, 2170-3825015, 53404-1130570, 2170-3858030, 21700-3858030, 3163-3859010, MM125Д, TM111-01, TM111-02, 4076493	ТУ 4573-091-49997648-2014



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт-аудитор (эксперт)

*[Signature]*  
подпись

*[Signature]*  
подпись

Игорь Олегович Ежов  
инициалы, фамилия

Антон Васильевич Еремченко  
инициалы, фамилия