

№ 07-406 от «09» 08 2016 г.

**ООО «Цитрон»**

Адрес: 356240, Россия, Ставропольский край,  
г. Михайловск, ул. Почтовая, 79А

*Информационное письмо.*

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11OC13 от 09 апреля 2015 года) информирует Вас о том, что указанная ниже продукция **не включена** в перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 № 877:

<i>Наименование продукции</i>	<i>Код ТН ВЭД</i>
<i>Вентилятор системы охлаждения</i>	<i>8414592000</i>
<i>Бачок расширительный</i>	<i>3926909709</i>
<i>Пробки системы охлаждения</i>	<i>8481808199</i>
<i>Краны печки</i>	<i>8481808199</i>
<i>Крышки бензобака (за исключением предназначенных для категории М), маслозаливной горловины, радиатора, расширительного бачка, бачок ГУР</i>	<i>3923509000</i>
<i>Ремкомплекты электробензонасосов</i>	<i>8413302008</i>
<i>Карбюратор</i>	<i>8409910009</i>
<i>Ремкомплект карбюратора</i>	<i>8409910009</i>
<i>Ролики ГРМ</i>	<i>8483508000</i>
<i>Толкатель гидравлический (гидрокомпенсатор)</i>	<i>8409910009</i>
<i>Башмак</i>	<i>8483508000</i>
<i>Звездочка</i>	<i>8483508000</i>
<i>Шланг толкателя</i>	<i>8483508000</i>
<i>Рычаг привода клапана</i>	<i>8483508000</i>
<i>Опоры пружин</i>	<i>8708803509</i>
<i>Опоры карданного вала</i>	<i>8482109008</i>
<i>Подшипник генератора</i>	<i>8482200009</i>
<i>Подшипник дифференциала</i>	<i>8482200009</i>
<i>Элементы фильтрующие воздух салонные</i>	<i>8421392009</i>

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС ООО «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ»

В.П. Соловьев

